

Міністэрства працы
і сацыяльнай абароны
Рэспублікі Беларусь

Дэпартамент дзяржаўнай
інспекцыі працы

Магілёўскае абласное ўпраўленне

вул. Дзяржынскага, 7, 212030, г. Магілёў,
тэл./ф. (0222) 63-77-49
E-mail: mogobldgit@mintrud.by

Министерство труда
и социальной защиты
Республики Беларусь

Департамент государственной
инспекции труда

Могилёвское областное управление

ул. Дзержинского, 7, 212030, г. Могилёв,
тел./ф. (0222) 63-77-49
E-mail: mogobldgit@mintrud.by

22.04.2025 № 02-10/*
На № _____ от _____

Могилевский областной
исполнительный комитет

**О производственном
травматизме при эксплуатации
оборудования**

Согласно требованиям Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» руководителям государственных органов, иных организаций независимо от форм собственности поручено для повышения безопасности производственной деятельности исключить случаи допуска работников к работе на оборудовании, имеющем неисправности, либо при отсутствии его испытаний, осмотров, технических освидетельствований, а работникам необходимо немедленно принимать меры по безопасной остановке оборудования, приспособлений, транспортных средств с извещением своего непосредственного руководителя или иного уполномоченного должностного лица нанимателя в случае неисправности такого оборудования, средств защиты, ухудшения состояния своего здоровья.

Кроме того, Декретом Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» установлено, что руководители организаций под свою персональную ответственность обязаны обеспечить содержание производственного оборудования в соответствии с установленными требованиями.

Вместе с тем, нередко при эксплуатации оборудования со стороны должностных лиц работодателей и рабочих допускаются нарушения требований по охране труда, трудовой и производственной дисциплины, что приводит к несчастным случаям на производстве.



В течение 2024 года в Могилевской области зарегистрировано 42 несчастных случая на производстве при эксплуатации производственного оборудования, в истекшем периоде 2025 года - 8.

Ряд несчастных случаев произошел при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования.

Так, в октябре 2024 года произошел несчастный случай со станочником деревообрабатывающих станков.

При регулировании расклинивающих ножей брусочного станка, правая рука потерпевшего попала под действие не полностью остановившейся пилы после выключения станка.

Причиной несчастного случая стало нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда.

В феврале 2025 года подсобный рабочий после выключения рубительной машины решил проверить натяжение ее ремней привода. Не дождавшись полной остановки движущейся ременной передачи, потерпевший протянул руку к нижней части ременной передачи, которая не была закрыта металлическим кожухом, и дотронулся до ремней рукой, в результате чего получил травму.

Причинами несчастного случая стали:

эксплуатация машины рубильной стационарной имеющей части, представляющие опасность, не окрашенные в сигнальные цвета и не обозначенные знаками безопасности, а также имеющей неподвижное защитное ограждение ременной передачи, не исключающее доступ к ней;

нарушение потерпевшим требований локального правового акта по охране труда, выразившееся в касании руками движущихся ремней ременной передачи рубильной машины.

Зарегистрирован ряд несчастных случаев при эксплуатации металлообрабатывающего оборудования.

Так, в феврале 2024 года произошел несчастный случай с литейщиком на машинах для литья под давлением.

При выполнении плавки алюминия в электропечи произошел выплеск расплавленного алюминия, в результате чего потерпевший получил ожоги лица.

Одной из причин несчастного случая стало выполнение потерпевшим работы по выплавке сплавов без применения защитных очков.

В июне того же года произошел несчастный случай с токарем, который при наклоне для замера заготовки на токарном станке, который не был отключен, не имел защитного ограждения патрона, случайно нажал на рычаг привода станка. В результате патрон с выступающими кулачками захватил рукав куртки и перебросил потерпевшего через станок, причинив ему травму.



сайт
git.gov.by



ТЕЛЕГРАММ
t.me/DGITBelarus

Причиной несчастного случая стало нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда.

Имелись факты производственного травматизма при эксплуатации иного производственного оборудования.

Так, в мае 2024 года произошел несчастный случай с работающим, выполнявшим работы по договору подряда.

Потерпевшим выполнялись операции по изготовлению готовой продукции на линии разволокнения. С целью устранения затора указанной линии потерпевший подошел к ее задней части, поднял защитное ограждение валов и завел свою правую руку за вращающиеся валы, чтобы продавить сырьё, но произошел захват его руки одним из валов, в результате чего он получил травму.

Причинами несчастного случая стали:

допуск к эксплуатации технически неисправной линии разволокнения, защитное ограждение валов которой не было оснащено блокировочным устройством, соединенным с системой управления оборудования для его отключения и предотвращения пуска при его открывании;

нарушение потерпевшим требований локального правового акта по охране труда, что выразилось в том, что он приступил к чистке работающей (не отключенной) линии разволокнения.

В январе 2025 года с оператором прачечного оборудования произошел несчастный случай в результате затягивания вместе с изделием ее кисти в гладильный каток при поднятой предохранительной рамке.

В настоящее время проводится специальное расследование указанного несчастного случая, в рамках проведения которого была приостановлена эксплуатация четырех сушильно-гладильных машин, имеющих ограждения, не оснащенные блокировочными устройствами, соединенными с системой управления оборудования для его отключения и предотвращения пуска при открывании или снятии ограждения, не имеющих предупреждающих знаков и (или) надписей.

В целях исключения случаев травмирования работающих при эксплуатации производственного оборудования необходимо обеспечить безусловное соблюдение требований, определенных Правилами по охране труда, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53, Правилами по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2020 № 32/5, Правилами по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и



Министерства промышленности Республики Беларусь от 25.04.2024 № 24/11, Межотраслевыми правилами по охране труда при термической обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства промышленности Республики Беларусь от 29.07.2005 № 99/9, и Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», принятым решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823.

Любое оборудование должно быть обеспечено эксплуатационными документами организаций-изготовителей и отвечать их требованиям, а также иметь инвентарный номер, который должен быть нанесен на оборудование.

Оборудование должно быть укомплектовано эксплуатационными документами организаций-изготовителей.

Эксплуатационные документы на поставляемое из-за рубежа оборудование должны быть составлены на русском или белорусском языке.

Безопасность при эксплуатации оборудования обеспечивается путем: использования его по назначению;

эксплуатации оборудования работающими, имеющими соответствующую квалификацию по профессии рабочего, прошедшими в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

проведения технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований оборудования в порядке и сроки, установленные соответствующими техническими нормативными правовыми актами, являющимися в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, эксплуатационными документами;

внедрения более совершенных моделей (марок) оборудования, конструкций ограждающих, предохранительных, блокировочных, ограничительных и тормозных устройств, устройств автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления;

вывода из эксплуатации травмоопасного оборудования.

В случаях, когда ограждение представляет легкосъемную конструкцию, должны применяться блокирующие защитные ограждения или блокирующие защитные ограждения с фиксацией закрытия, которые оснащены блокировочным устройством, соединенным с системой управления оборудованием для его отключения и предотвращения пуска при открывании или снятии ограждений.

Движущиеся части машин и (или) оборудования должны размещаться так, чтобы не возникла возможность получения травмы, или, если опасность



git.gov.by



t.me/DGITBelarus

сохраняется, должны применяться предупреждающие знаки и (или) надписи, предохранительные или защитные устройства во избежание таких контактов с машиной и (или) оборудованием, которые могут привести к несчастному случаю.

Работа на неисправном оборудовании не допускается. Неиспользуемое длительное время и неисправное оборудование должно быть отключено от всех видов энергоносителей и технологических трубопроводов (электрическое напряжение, сжатый воздух, подводка смазочно-охлаждающих жидкостей и другое). В местах отключений должен быть виден визуальный разрыв питающих цепей и трубопроводов, а также установлены (вывешены) соответствующие знаки (плакаты) безопасности.

С учетом изложенного в целях предупреждения производственного травматизма при эксплуатации производственного оборудования Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь полагает целесообразным следующее.

1. Довести настоящее информационное письмо до сведения комитетов и управлений облисполкома, горрайисполкомов и организаций, расположенных на территории Могилевской области.

2. Руководителям комитетов и управлений облисполкома, председателям горрайисполкомов потребовать от руководителей подчиненных организаций (организаций, расположенных на подведомственной территории):

2.1 исключить случаи эксплуатации оборудования, не отвечающего требованиям нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов по охране труда, а также технической документации заводов-изготовителей;

2.2 к эксплуатации оборудования допускать работников, имеющих соответствующую квалификацию по профессии, прошедших в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, применяющих средства индивидуальной защиты;

2.3 обеспечить проведение своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований оборудования в порядке и сроки, установленные эксплуатационными документами организаций-изготовителей;

2.4 внести в технологическую документацию, инструкции по охране труда требования безопасности при эксплуатации оборудования, способы и приемы безопасного выполнения работ;

2.5 обеспечить безусловное привлечение работников к дисциплинарной ответственности за нарушение требований безопасности при эксплуатации производственного оборудования;

2.6 провести с работающими внеплановый инструктаж по настоящему информационному письму.

О принятых мерах прошу информировать Могилёвское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Начальник управления

С.А. Жигунов

